



**HIZAL**  
**YÜKSEK GERİLİM VE YÜKSEK AKIM**  
**ELEKTRİK TEST LABORATUVARLARI**

Hızal Elektroerozyon Tic. Ltd. Şti.  
www.hizaledm.com  
info@hizaledm.com  
Adres: Turan Çiğdem Cad. No:3/5 Ostim-ANKARA  
Tel:(90)0-(312)354 00 82-354 67 16 Fax:(90)0-(312)354 54 98

**DENEY RAPORU**  
Test Report

Rapor  
/  
Report  
No

28-04-19-UYG-2

Sayfa-Page 1/11

<b>Müşteri</b> Customer	: VIET NAM SAFETY TECHNICAL TECHNICAL EQUIPMENT
<b>Adres</b> Address	: VIET NAM SAFETY TECHNICAL TECHNICAL EQUIPMENT CO.,LTD. 1ST FLOOR PACKSIMEX BUILDING,52 DONG DU STR, BEN NGHE WARD, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM tranxuanhan1950@gmail.com
<b>Numune</b> Sample	: Aktif Paratoner Yıldırım Yakalama Başlığı-E.S.E Lightning Conductor
<b>Marka</b> Trade Mark	: LIVAR ALR CX-040
<b>DeneY Tarihi</b> Date of Test	: 28/04/2019
<b>Rapor Sayfa Sayısı</b> Number of Pages of Report	: 11

**Mühür**  
Seal

**Tarih**  
Date

30/04/2019

**DeneY Sorumlusu**  
Person in charge of test  
**MUSTAFA FAKILI**  
ELECTRIC ENGINEER

**Laboratuvar Müdürü**  
Head of Testing Laboratory  
**PROF.DR.MIRZAHAN HIZAL**  
ELECTRIC ENGINEER

**HIZAL ELEKTROEROZYON**  
San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ostim V.D. Yanı Ate İş Merkezi İçerisinde Çiğdem Cad. No:3  
Tel:(0.312) 354 00 82 - 354 67 16 Fax: (0.312) 354 54 98 Ostim/ANKARA  
Ostim V.D. 462 002 46 87



**Bu rapor, Laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.**  
**İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.**

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.  
Testing reports without signature and seal are not valid.

YET-TBS.19 / REV00